

## 無償ソフト

	天びん・はかり用			天びん・はかり 複数台接続	セパレート天びん AD4212C専用
	WinCT (Ver2.01)	WinCT (Ver3.00)	WinCT (Ver5.12)	WinCT-Plus (Ver3.00)	WinCT-AD4212C (Ver1.02)
	Rs-Com/Key	Rs-Com/Key/Weight	Rs-Com/Key/Weight	RsMulti	
Win 98～ME	○	○	×	○	○
Win XP	○	○	×	○	○
Win Vista	×	×	○	○	○
Win 7	32bit	×	○	○	○
	64bit	×	○	○	○
Win 8.1	32bit	×			
	64bit	×	○	○	○
Win 10	32bit	×			
	64bit	×	○	○	○
備考	WinCTが付属する製品に入っているCD-ROM(2014/04廃止)	ホームページの[サポート]からダウンロード		AD8526に付属 (HPからダウンロードも可)	

## 有償 (WinCT-Pipetteは単体では非売品)

## USBコンバータ・ケーブルセット

	ピペット容量 テスター	水分計	粘度計 レオメータ	AX-USB-9P AX-USB-25P AX-USB-DIN
	WinCT-Pipette (Ver1.25)	WinCT-Moisture (Ver2.41)	WinCT-Viscosity (Ver1.13)	ドライバ
		RsFig/Temp	RsVisco	
Win 98～ME	○	○	○	○※
Win XP	○	○	○	○
Win Vista	○	○	○	○
Win 7	32bit	○	○	○
	64bit	○	○	○
Win 8.1	32bit			○
	64bit	○	○	○ ※
Win 10	32bit			○
	64bit	○	○	○
備考			※一部表示文字欠けあり	Win98はSecond Editionのみ対応

は未確認